



# mögliche elektrische Fehlerquellen

Verschiedentlich kann es zu Problemen oder Fehlern an den Apen kommen. Hier berichten wir von öfters vorkommenden kleineren Problemen und Fehlern die bekannt geworden sind. Es ist empfehlenswert, diese Punkte öfters zu kontrollieren. Wenn Ihr auch solche Probleme habt, sendet Sie mir per Email an: [Funny1960@gmx.de](mailto:Funny1960@gmx.de) Ich sage schon mal Danke im Voraus.

Kabel gerissen.

Das Kabel zum Thermofühler ist etwas zu kurz gewesen. Durch die stärkeren Vibrationen des Dieselmotors ist das Kabel nach ca. 1.500 Kilomter gerissen. Der Fehler wurde bekannt, durch ein schlechtes Kaltstartverhalten. Das Kabel wurde etwas verlängert und zusammengelötet. Fehler behoben und das Kaltstartverhalten war wieder einwandfrei.






Looser Stecker am Zündschloss.

Man hörte beim fahren (Classic), immer so eine Art summendes Geräusch. Mal war es, mal war es wieder nicht. In einer ungedämmten Classic gar nicht so leicht festzustellen. Als dem Geräusch schließlich nachgegangen wurde, fand man unter dem Zündschloss einen nicht ordnungsgemäß zusammengesteckten Kabelstecker. Die eine Seite des Steckers konnte dadurch immer wieder mal kurz in Berührung mit Metall kommen und dadurch entstand das summende Geräusch. Auch schmorte der Kabelstecker leicht an. Zum Glück entstand kein Kabelbrand. Der Stecker wurde korrekt zusammengesteckt und mit Kabelbinder gegen ein lösen gesichert.



Defekter Kabelschuh.

Ein Kabel (Classic), an dessen Ende sich ein loser Kabelschuh befand, verursachte ein leichtes anschmornen der Sicherung. Es wurde ein neuer Kabelschuh eingelötet, eine neue Sicherung verbaut und der Fehler war behoben.





## Verdrehter Kabelbaum, lose Stecker.

Ein stark verdrehter Kabelbaum (Classic) und ebenfalls nicht ordentlich zusammengesteckte Kabelverbindungen wurden bei einer genaueren Durchsicht des Innenraumes entdeckt. Auch hier hätte es früher oder später eine lose Kabelverbindung geben können. Diese Mängel wurden ebenfalls mit Kabelbinder entschärft.



\*alle Angaben ohne Gewähr.

*Horst & Birgit*